


Instrukcja Techniczna

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Profil do wykonania przejścia pomiędzy powierzchnią tynku a ceramiką



Charakterystyka

Zastosowanie	• do wykonywania poziomego, odprowadzającego wodę połączenia pomiędzy powierzchniami otynkowanymi i ceramicznymi
Właściwości	• zgrzewany, perforowany profil z tworzywa sztucznego, z krawędzią oddzielającą, nakładką ochronną i pochylonym ramieniem z kapinosem • zintegrowana siatka zbrojąca • profil odcinający montowany poniżej lub powyżej okładzin ceramicznych przy połączeniu z powierzchniami otynkowanymi • połączenie odprowadzające wodę
Format	• długość: 2,5 m • występ: 30 mm
Specyfika/informacje	• profil malować wyłącznie na dopuszczone kolory; współczynnik HBW koloru: > 25

Podłoże

Wymagania	Zbrojenie powierzchniowe musi być w wystarczającym stopniu utwardzone. Czas schnięcia i wiązania masy zbrojącej podany jest w odpowiedniej instrukcji technicznej. Warstwa zbrojąca musi być czysta, sucha i równa oraz musi posiadać równe krawędzie.
Przygotowania	Wykonać system ociepleń ETICS zgodnie z aprobatą, używając odpowiedniego zbrojonego tynku podkładowego.

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C		
Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	charakterystyczny dla danego obiektu	1,0	m/m
Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.			

Instrukcja Techniczna

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Aplikacja

Wskazówka:

- Profil należy montować na suchym podłożu.

wariant 1: rozpoczęcie od nałożenia profilu

1. Wyciąć spoinę dylatacyjną w warstwie zbrojonej.
2. Zaszpachlować Sto-Übergangsprofil Keramik P.
3. W obszarze złączy profili przejściowych podkleić spoiny od spodu za pomocą StoSeal Band Elast.
4. Można nanieść tynk wierzchni powyżej profilu.
5. Przykleić twardą okładzinę.
6. Wykonać elastyczną spoinę uszczelniającą.

wariant 2: rozpoczęcie od nałożenia twardej okładziny

1. Przykleić twardą okładzinę.
2. Wyciąć spoinę dylatacyjną w warstwie zbrojonej.
3. Zaszpachlować Sto-Übergangsprofil Keramik P.
4. W obszarze złączy profili przejściowych podkleić spoiny od spodu za pomocą StoSeal Band Elast.
5. Wykonać elastyczną spoinę uszczelniającą.
6. Nanieść tynk wierzchni.

Dostawa

Kolor biały

Opakowanie karton

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Instrukcja Techniczna

Sto-Übergangsprofil Keramik P


Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

Sto-Übergangsprofil Keramik P



rys.: Sto-Übergangsprofil Keramik P – wymiary

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl